BRF Silverdals torg

Radonmätning av bostäder i föreningen genomfördes senast under perioden december 2019 till april 2020. Mätningen gjordes med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Referensnivån för radon inomhus är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³), uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration.

	Radon per kubikmeter luft (Bq/m³)		
Hus	**Vardagsrum**	**Sovrum**	**Årsmedelvärde**
Hus A Silverdals torg 6	30	30	30
Hus B Silverdals torg 9	30	20	30
	30	40	30
	20	20	20
	70	110	90
Hus G Silverdalsvägen 23	40	60	50
	30	30	30
	40	50	40
	30	20	20
	-	20	0
Hus H Silverdalsvägen 25	90	60	80
	30	30	30
	30	30	30
	20	30	20
	20	20	20
Hus J Silverdalsvägen 27	30	30	30
	40	30	30
	70	60	60
	30	0	0
Hus K Silverdalsvägen 29	20	30	30
	30	0	0
	30	40	40
	20	20	20

	20	30	20
Hus C Silverdalsvägen 31	50	40	40
	0	20	0
	60	30	50
	30	40	30
	20	40	40
Hus D Silverdalsvägen 33	30	40	40
	40	30	30
	20	30	30
	40	40	40
	50	40	40
Hus E Silverdalsvägen 35	20	20	20
	40	30	40
	30	30	30
	30	30	30
Hus F Silverdalsvägen 37	30	0	0
	40	30	40
	30	40	40
	40	50	40
	40	40	40
	30	30	30
	30	20	30